



**INSTITUTO ECUATORIANO
 DE SEGURIDAD SOCIAL IESS**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

LUGAR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	EN EL INTERIOR	X	EN EL EXTERIOR	
Nro. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SDNIE-2025-07-128	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 4/8/2025			

DATOS GENERALES

APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARPIO HIDALGO CRISTINA ELIZABETH	CÉDULA: 1715493985	PUESTO QUE OCUPA: ARQUITECTA
CIUDAD-PROVINCIA-PAÍS: LAGO AGRIO-SUCUMBOS-ECUADOR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE EL SERVIDOR PERTENECE: SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	

SERVIDORAS/ES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 ING. DAVID LUGUANA PILLAJO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES DETALLADAS POR DÍA

30 DE JULIO DE 2025
 - Traslado desde Quito a la provincia de Sucumbios parroquia de El Eno, en donde se encuentra ubicada la Construcción de la Unidad Médica del SSC Conambo.
 - Se realiza la revisión de los acabados interiores de la unidad médica y la verificación de las instalaciones eléctricas
 - Traslado de la parroquia El Eno a la ciudad de Nueva Loja - Lago Agrio

31 DE JULIO DE 2025
 - Seguimiento de la solicitud de Informe de Procedencia a la Fiscalización de CNEL, para la conexiones la Energización y Medidor de la Unidad Médica Conambo
 - Traslado de la ciudad de Nueva Loja - Lago Agrio, a la parroquia de El Eno, en donde se encuentra ubicada la Construcción de la Unidad Médica del SSC Conambo.
 - Se realizar los siguientes trabajos de Fiscalización, verificación de los trabajos de obra terminados, para emitir el Informe de Procedencia, verificación de volúmenes y verificación de especificaciones técnicas; de los Sistemas de Arquitectura y Sistema Eléctrico.
 - Reunión con el Coordinador Provincial del Seguro Social Campesino de Sucumbios y los Dirigentes de la Comunidad de Conambo
 - Revisión de la documentación habilitante que el contratista debe entregar para la Recepción Provisional.
 - Traslado de la parroquia El Eno, a la ciudad de Nueva Loja - Lago Agrio

1 DE AGOSTO DE 2025
 - Traslado de la ciudad de Nueva Loja - Lago Agrio, a la ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS:
 Verificación de los trabajos de obra previo la Recepción Provisional, para emisión del Informe Final de Fiscalización, Verificación de Volúmenes de Obra, Verificación de Especificaciones Técnicas.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaaa	30/7/2025	1/8/2025	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. Se deberá aumentar el número de casilleros necesarios para detallar la ruta completa.
HORA hh:mm	7:30:00	17:00:00	
HORA Inicio de labores el día de retorno		N/A	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	ITINERARIO O RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (IESS)	QUITO - EL ENO- NUEVA LOJA	30/7/2025	7:30:00	30/7/2025	19:00:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (IESS)	NUEVA LOJA - EL ENO- NUEVA LOJA	31/7/2025	7:30:00	31/7/2025	20:30:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL (IESS)	NUEVA LOJA - EL ENO - QUITO	1/8/2025	6:00:00	1/8/2025	17:00:00

NOTA: En caso de haber utilizado: 1) transporte público, aéreo, fluvial o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o pasajes y 2) vehículos institucionales, se adjuntará la hoja de ruta con tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido y los nombres apellidos del conductor.

OBSERVACIONES: En el retorno a Quito, hubo un accidente entre el tramo de la vía Loreto - Baeza, se volcó un camión que portaba palmas de coco, en donde se esperó 4 horas hasta que habiliten el paso, adicionalmente en el tramo de la vía Baeza - Papallacta, también está restringido el paso por horas, en donde también se produjo tiempo de espera tanto a la ida como el retorno.
 Adicionalmente por las afectaciones que se han producido por la incidencia de lluvias en el sector, la vía Baeza - Lago Agrio está cerrada y el único paso más cercano hacia la provincia de Sucumbios es por la vía Loreto-Coca-Lago Agrio.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
NOMBRE: CARPIO HIDALGO CRISTINA ELIZABETH ARQUITECTA		El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida las tareas oficiales o servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando las tareas oficiales o servicios institucionales sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.	
FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			
NOMBRE: MGS. EDISON G. ANTONIO MORÁN ACUÑA SUBDIRECTOR NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		NOMBRE: ABG. MARÍA JOSÉ ARROBO BARRAGÁN DIRECTORA NACIONAL DE SERVICIOS CORPORATIVOS	

DETALLE DE DOCUMENTOS GENERADOS DE GASTOS DE VIÁTICOS Y ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACIÓN			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
1	001-002-000003277	ALIMENTACION	10,00
2	001-002-000033245	ALIMENTACION	9,09
3	001-002-000033232	HOSPEDAJE	70,01
4	001-002-000001796	ALIMENTACION	5,00
5	001-001-000001559	ALIMENTACION	11,00
6	001-001-000001879	ALIMENTACION	18,00
TOTAL:			123,10
DESPLAZAMIENTO			
N°	NÚMERO FACTURA	DETALLE	VALOR TOTAL
TOTAL:			0,00